




整理番号	S9046	サービスキャンペーン開始日	平成27年11月27日
不具合の内容	後席用マルチメディアシステムにおいて、制御装置のプログラムが不適切なため、一部機能が正常に作動しない。		
改善の内容	全車両、プログラムを書き換える。		
自動車利用者等に周知させるための処置	訪問、電話、ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BECVA	フライングスパー W12	SCBEA53W4EC089208～ SCBEA53W7FC044863 平成25年9月25日～ 平成26年10月14日	39台	
ベントレー	ABA-BECCY	フライングスパー V8	SCBEN53WXFC042514～ SCBEN53WXFC042514 平成26年6月29日～ 平成26年6月29日	1台	
	計2型式	計2車種	製作期間の全体の範囲 平成25年9月25日～ 平成26年10月14日	計40台	

改善箇所説明図



グローブボックス内の後席マルチメディアシステムの制御装置



上図のように故障診断機を接続して、内臓プログラムの書き換えを行う。

注意： は改良する部分を示す。

不具合の内容

後席用マルチメディアシステムにおいて、制御装置のプログラムが不適切なため、一部機能が正常に作動しない。

改善の内容

全車両、プログラムを書き換える。

識別

後席マルチメディアシステムのメニューアイコンにより識別する。