


リコール届出番号	外—1519	リコール開始日	平成20年9月27日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作 国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。</p> <p>② 改良された燃料フィルタが取り付けられた車両において、燃料フィルタの取付バンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、燃料フィルタを対策品と交換する。</p> <p>② 全車両、取付バンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。</p>		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外—1519のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	GH-BCBEB	コンチネンタルGT	SCBCE63W94C020272～SCBCE63W26C039894 平成16年1月26日～平成18年5月16日	507	①507台
	-BCBEB-	コンチネンタルGT	SCBCE63W86C039320 平成18年4月14日	1	①1
	ABA-BCBWR	コンチネンタルGT	SCBCE63W77C000008～SCBCE63W38C056836 平成18年7月27日～平成20年3月18日	171	①146台 ②25台
		コンチネンタルGTスピード	SCBCF63W78C053709～SCBCF63W08C056824 平成19年11月14日～平成20年3月27日	42	②42台
	ABA-BSBWR	コンチネンタルフライングスパー	SCBBE53W46C030961～SCBBE53W18C056811 平成17年7月11日～平成20年3月13日	541	①450台 ②91台
	ABA-BDBWR	コンチネンタルGTC	SCBDE23W47C041418～SCBDE23W88C056733 平成18年7月25日～平成20年3月29日	96	①45台 ②51台
	-BCBWR-	コンチネンタルGTC	SCBDE23W57C040598～SCBDE23W17C041196 平成18年6月21日～平成18年7月29日	2	①2台
	計6型式	計4車種	製作期間の全体の範囲 平成16年1月26日～平成20年3月29日	計1360台	①1151台 ②209台

改善箇所説明図①



注意： は交換部品を示す。

不具合の内容

燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。


改善の内容

全車両、燃料フィルタを対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。

改善箇所説明図②



改良された燃料フィルタが取り付けられているが
取付バンドの止め具の位置が不適切なもの

改良された燃料フィルタが取り付けられ
取付バンドの止め具の位置を改善したもの

注意： は取付位置を改善する部品を示す。

不具合の内容

改良された燃料フィルタが取り付けられた車両において、燃料フィルタの取付バンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、取付バンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。