


整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成30年4月6日
不具合の内容	後席に設置されているテレビやDVDを鑑賞するためのマルチメディアシステムにおいて、当該制御装置のプログラムが不適切なため、マルチメディアシステムの機能が利用できないことがある。		
改善の内容	全車両、後席用マルチメディアシステム制御装置のプログラムを書き換える。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BECVA	フライングスパー W12	SCBEA53W4EC084980～ SCBEW53W7HC062428 平成25年2月21日～ 平成28年12月21日	44台	
	ABA-BECCY	フライングスパー V8	SCBEN53WXFC042514～ SCBEN53W2GC057669 平成26年6月29日～ 平成28年2月19日	2台	
	(計2型式)	(計2車種)	製作期間の全体の範囲 平成25年2月21日～ 平成28年12月21日	46台	

サービスキャンペーン対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量	備考
ベントレー	ABA-BECVA	フライングスパー W12	普通・乗用	箱型	CVA 5,998cc	
ベントレー	ABA-BECCY	フライングスパー V8	普通・乗用	箱型	CYC 3,992cc	

改善箇所説明図



注意： はプログラムを書き換える部品を示す。

不具合の内容

後席に設置されているテレビやDVDを鑑賞するためのマルチメディアシステムにおいて、当該制御装置のプログラムが不適切なため、マルチメディアシステムの機能が利用できないことがある。

改善の内容

全車両、後席用マルチメディアシステム制御装置のプログラムを書き換える。

識別

トランク内左側のトリム裏のパネルに黄色のペイントを塗布する。